

X-TRA

The Logical Choice

Where vision comes alive



CE EN 166F
ANSI Z87.1



X-TRA'S SAFETY EYEWEAR

X-TRA *XT-001*




XT-001CL Clear
ເລື້ອຍໄລ



XT-001SM Smoke
ເລື້ອຍໄມ

X-TRA *XT-002*



XT-002CL Clear
ເລື້ອຍໄລ



XT-002 I/O Mirror Clear
ເລື້ອຍໄລ Indoor/Outdoor



XT-002SM Smoke
ເລື້ອຍໄມ



CE
EN 166

ANSI
American National Standards Institute

Compliant Product
Australian Standard

X-TRA *XT-003*



XT-003CL Clear
ເລື້ອຍໄລ



XT-003SM Smoke
ເລື້ອຍໄມ

X-TRA *XT-004*



XT-004CL Clear
ເລື້ອຍໄລ



XT-004SM Smoke
ເລື້ອຍໄມ

X-TRA XT-005




XT-005CL Clear
ເລື້ອຍໄສ



XT-005SM Smoke
ເລື້ອຍໄມ

X-TRA XT-006



XT-006CL Clear
ເລື້ອຍໄສ



XT-006SM Smoke
ເລື້ອຍໄມ

X-TRA XT-007




XT-007CL Clear
ເລື້ອຍໄສ



XT-007 I/O Mirror Clear
ເລື້ອຍ Indoor/Outdoor



XT-007SM Smoke
ເລື້ອຍໄມ



CE
EN 166

ANSI
American National Standards Institute

Certified Product
Australian
Standard

X-TRA XT-008



XT-008CL Clear
ເລື້ອຍໄສ



XT-008SM Smoke
ເລື້ອຍໄມ

X-TRA XT-009




XT-009CL Clear
เลนส์ใส



XT-009SM Smoke
เลนส์เทา

X-TRA XT-010



XT-010CL Clear
เลนส์ใส



XT-010 I/O Mirror Clear
เลนส์ Indoor/Outdoor




XT-010SM Smoke
เลนส์เทา

สามารถสวมทับ
แว่นสายตาได้

X-TRA

แว่นตานิรภัย

เป็นแว่นตานิรภัยประเภทเดียวกับที่ทหารใช้
รับแรงกระแทกได้ในระดับสูง
ปกป้องดวงตาจากการพุ่งกระเด็นของเศษวัสดุ
มั่นใจด้วยมาตรฐาน ANSI Z87.1 และ EN166F
เพื่อการป้องกันอย่างมีประสิทธิภาพ



การใช้งาน

เป็นอุปกรณ์สำหรับปกป้องดวงตาจากการพุ่งกระเด็นของเศษวัสดุ
ที่อาจพบได้ขณะทำงานตัดโลหะ งานเจียร งานขัด เป็นต้น
หรือสวมใส่ขณะเล่นกีฬา หรือขับขี่ยานพาหนะ

คำแนะนำ

- ควรสวมแว่นตานิรภัยทุกครั้งเมื่อต้องปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายจากการมีวัตถุ เศษฝุ่นผง กระเด็นเข้าตา
- ควรเลือกแว่นตานิรภัยที่มีขนาดและรูปทรงที่เหมาะสมกับโครงหน้าของแต่ละบุคคล
- ควรเลือกสีของเลนส์ให้เหมาะสมกับสภาพแสงในการทำงาน
- ควรมั่นใจว่าแว่นตานิรภัยที่เลือกใช้ ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานสากลที่เชื่อถือได้
- ทำความสะอาดแว่นตานิรภัยทุกวัน โดยปฏิบัติตามคู่มือการใช้งาน และหลีกเลี่ยงการเช็ดถูแรงๆ บริเวณเลนส์
- เปลี่ยนแว่นตานิรภัยใหม่ หากเกิดรอยขีดข่วน แตกหัก หรือโค้งงอ
- แว่นตานิรภัยไม่สามารถป้องกันไอระเหยของสารเคมีเข้าตาได้
- ควรหลีกเลี่ยงสารละลายที่ไม่ใช่โดนเลนส์ เพราะจะทำให้เป็นฝ้า และเสียหายได้ เนื่องจากแว่นตาที่ชำรุดจะทำให้มองเห็นภาพไม่ชัดเจนและไม่สามารถป้องกันอันตรายได้
- เก็บรักษาแว่นตานิรภัยไว้ในที่แห้งและสะอาด ควรอยู่ในที่มิดชิดและไม่ถูกกดทับหรือกระแทก



ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกียรติวิบูลย์ อินดัสตริส
KIATVIBOON INDUSTRIES LTD., PART.
176/1 หมู่ 13 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ : 02-529-1162, 02-909-0647, 02-909-0347
โทรสาร : 02-529-4242, 02-909-0647